## Расходомер акустический ЭХО-Р-02

1. Установка АП для измерения расхода в безнапорных трубопроводах производится в соответствии с МИ 2220-96. АП устанавливается на прямолинейном участке без боковых подключений. Поток должен быть установившимся, для чего длина прямого участка трубопровода, имеющего постоянный уклон и диаметр, перед измерительным сечением должна быть  $\mathbf{He}$   $\mathbf{MeHee}$   $\mathbf{20H}$ , а после него  $\mathbf{-8} \div 10~H_{max}$  до конца трубы  $(H-\mathbf{Mex})$  максимальный уровень заполнения).

Как правило, установка АП производится в колодце. При отсутствии подходящего колодца необходимо его построить.

Подготовить место крепления АП и ППИ в соответствии с габаритными чертежами и эскизами монтажа (приложения 3 - 5, 13 - 18). При этом необходимо обратить внимание на величину максимального значения уровня, указанного в паспорте.

- 2. Место крепления АП должно обеспечивать его установку таким образом, чтобы геометрическая ось АП, вдоль которой происходит измерение уровня, совпадала с вертикалью.
- 3. ППИ может устанавливаться на щитах, пультах управления, на кронштейнах и т.д.

АП – акустический преобразователь

ППИ – преобразователь передающий измерительный

- 4. Расстояние между АП и ППИ до 200 метров. По спецзаказу до 300 метров.
- 5. Питание прибора от сети переменного тока 220В, потребляемая мощность до 20 Вт.

Выходной сигнал расходомера – показания жидкокристаллического дисплея.

Расходомер может иметь дополнительные выходные сигналы (гальванически отделенные):

- сигнал постоянного тока с выбираемым диапазоном 0-5, 0-20 или 4-20 мA, служащий для индикации текущего значения расхода;
- от одного до трех релейных выходов, представляющих "сухие контакты" реле с настраиваемыми уровнями замыкания и размыкания контактов, служащих для сигнализации верхнего, номинального и нижнего уровней заполнения водовода;


- импульсный выход с выбираемыми весом импульса и его длительностью, служащий для регистрации количества протекшей жидкости дополнительными устройствами;
- вывод информации на компьютер осуществляется через встроенный интерфейс RS-232 или RS-485.

На жидкокристаллическом дисплее также отображается следующая информация:


- текущие значения измеряемых величин:
  - мгновенного значения расхода;
  - мгновенного значения уровня;
  - общего времени учета;
  - даты и времени;
- содержимое архивов:
  - почасового 2500 записей (более 100 суток);
  - посуточного 2200 записей (более 6 лет);
  - перерывов учета 100 записей;
- диагностические сообщения о неисправностях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ АП-11



### ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ АП-13




# ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕДАЮЩЕГО ППИ-Р




# ЭСКИЗ МОНТАЖА АП-11 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА В ТРУБЕ 0,3 < Hmax < 3,0 $_{\rm M}$


Нтах - диапазон изменения уровня, мм



Эскиз обработки края звуковода




# ЭСКИЗ МОНТАЖА АП-11 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА В КАНАЛЕ ШИРИНОЙ менее 0,6 м и 0,4 < H max < 3,0 м




Hmax - диапазон изменения уровня, мм

Эскиз обработки края звуковода




### ЭСКИЗ МОНТАЖА АП-11 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА В КАНАЛЕ ШИРИНОЙ более 0,6 м и 0,4 < Н max < 3,0 м



Hmax - диапазон изменения уровня, мм


#### ПРИЛОЖЕНИЕ 16

### ЭСКИЗ МОНТАЖА АП-11 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА В ЛОТКЕ 0,4 < H max < 3,0




Hmax - диапазон изменения уровня, мм


### ЭСКИЗ МОНТАЖА АП-13 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА В ТРУБЕ 0,1 < H max < 0,3



Эскиз обработки края звуковода



# ЭСКИЗ МОНТАЖА АП-13 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА В ЛОТКЕ 0,1 < H max < 0,3



Hmax - диапазон изменения уровня, мм

## Опросный лист для заказа расходомера ЭХО-Р-02

Наименование заказчика:	
Адрес заказчика:	
Дата заказа:	
Телефон и e-mail заказчика:	
Контактное лицо:	
*Дополнительная комплектация (встроенные блоки) * блок токового выхода (0 – 5), (0 – 20), (4 – 20) мА выход с выбираемыми весом импульса	Есть Нет Есть
Нет блок RS-232	
Бсть Нет блок RS-485	
Есть Нет блок уставок сигнализации *Для трубопровода и U-образного открытого лотка* внутренний диаметр, мм	Есть Нет
наличие U-образного лотка в измерительном колодце Нет	Есть
наличие подпора строительный уклон (указывать не обязательно) измеренная скорость течения, м/с	Есть Нет
при уровне заполнения,	
мм способ измерения скорости	
вертушка/поплавок	
уровень жидкости при максимальном заполнении, мм H max материал трубопровода	
расположение трубопровода <u>под землей/в помещении/на</u> <u>воздухе</u>	<u>а открытом</u>
*Для открытого канала прямоугольного сечения* Ширина В= Глубина Н= максимальный расход жидкости в канале, м3/ч Qmax = измерительный лоток или водослив тип лотка или водослива (если есть)	
<u>тонкой</u>	ала водоснив с
<u>стенкой</u> параметры сужающего устройства	

Ширина подводящего канала B=		
Ширина горловины (или порога) b=	<u>:</u>	
Для лотка Вентури - длина горлови	тны I=	
Для водослива - высота порога Р=		
уровень жидкости при максимальном заполнении, мм Нтах=		
расположение канала	в помещении/на открытом воздухе	
Количество	ШТ.	