

APROB

Director tehnic, producție
al S. A. „Apă - Canal Chișinău”

“ ” _____ 2008
Nicolae Pliuta

FIȘA POSTULUI

Funcția: sudor electric și cu gaze cat. 4

Subdiviziunea: Stația de Tratare a Apei(S.T.A.)

1 Dispoziții generale

1.1 Sudorul electric și cu gaze cat.4 este numit, transferat și concediat din funcție conform ordinului directorului general.

1.2 Sudorul electric și cu gaze cat. 4 se subordonează în mod direct inginerului reparații și deservirea utilajului, în mod administrativ șefului și șefului adjunct S.T.A.

1.3 Sudorul electric și cu gaze cat. 4 efectuează lucrări de sudură de complexitate sporită cu ajutorul aparatului de sudat electric, sudura și tăierea cu gaze a metalelor din cadrul stației de tratare a apei.

1.4 Sudorul electric și cu gaze cat. 4 poate fi înlocuit provizoriu de sudor electric cu gaze cu aceeași categorie sau cu categorii mai înaltă.

2 Cerințe calificative și nivelul necesar de cunoștințe

2.1 În funcție de sudor electric și cu gaze categoria 4 poate fi numită persoana care are studii secundare profesionale sau instruire specială în domeniu, a împlinit vârsta de 18 ani și a susținut examinarea medicală.

2.2 Sudor electric și cu gaze categoria 4 trebuie să cunoască:

- construcția utilajului deservit;
- structura îmbinărilor de sudură și metodele de încercare a lor;
- regulile de pregătire a pieselor din metal pentru sudare sau tăiere;
- regulile de alegere a regimului de încălzire a metalului în dependență de marca și grosimea lui, sudarea pieselor din metal de diferite grosimi;
- metodele tehnologice principale de sudură și topire a pieselor din oțel, metale nferoase și fontă;
- metodele de stabilire a regimului de sudare a metalelor în dependență de configurația și grosimea pieselor pentru sudare;
- metode de încercare a îmbinărilor de sudură;
- date generale despre metodele de primire și păstrare a celor mai răspândite gaze

întrebuințate la sudarea cu gaze (acetilen, oxigen, hidrogen, propan – butan și altele);

- îndeplinirea lucrărilor de sudare conform desenelor elaborate;
- regulile de exploatare și reparare a utilajului de sudură;
- regulile de sudură a țevelor aflate sub presiune mijlocie;
- instrucțiunile în domeniul protecției muncii;
- Regulamentul intern al compartimentului, întreprinderii;
- politica întreprinderii în domeniul calității, mediului, sănătății și securității muncii, conform Standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, cerințele Sistemului de Management Integrat (SMI).

3 Obligațiuni funcționale

Sudorul electric și cu gaze categoria 4 este obligat:

- 3.1 Să pregătească locul de muncă conform cerințelor tehnicii securității, regulilor protecției muncii și regulilor de prevenire a incendiilor;
- 3.2 Să efectueze lucrări de sudare, tăiere de o complexitate sporită în toate pozițiile de sudură în afară de pod;
- 3.3 Să verifice sudura executată;
- 3.4 Să execute lucrări de sudură electrică, cu gaze și lucrări de tăiere cu gaze;
- 3.5 Să participe la toate lucrările brigăzii de lăcătuși primite de la persoanele cu funcții de răspundere chiar dacă nu au legătură cu specialitatea lui;
- 3.6 Să comunice despre deranjamentele utilajului de sudare inginerului reparații și deservirea utilajului;
- 3.7 Să aducă în ordine locul de muncă , teritoriul repartizat și să deconecteze de la energia electrică aparatul de sudură după finisarea lucrului;
- 3.8 Să respecte regulile SSM, securității antiincendiară, sanitariei de producție;
- 3.9 Să îndeplinească ordinele și dispozițiile inginerului reparații și deservirea utilajului și șefului STA;
- 3.10 Să respecte normele regimului tehnologic și regulile de exploatare a utilajului,
- 3.11 Să nu consume băuturi alcoolice și să nu fumeze la locul de muncă;
- 3.12 Să studieze, să însușească practic și să respecte cerințele securității a muncii, igienei a muncii și apărării antiincendiară, specifice activității prestate și prevăzute în actele normative respective;
- 3.13 Să muncească în echipament de protecție și să utilizeze mijloacele de protecție individuală și colectivă, prevăzute de procesul tehnologic, de regulile și instrucțiunile de protecție a muncii;
- 3.14 Să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă pe durata programului de lucru, astfel încât să nu expună pericolului atât propria persoană , cât și pe ceilalți salariați;
- 3.15 Să însușească și să respecte instrucțiunile de SSM specifice activității prestate;
- 3.16 Să mențină locul de muncă conform cerințelor securității și igienei;
- 3.17 Să ofere informații solicitate de către organele de cercetare a accidentelor de muncă;

- 3.18 Să anunțe imediat conducătorul său direct în cazul producerii unui accident de muncă și să ia imediat măsuri pentru acordarea primului ajutor medical și stabilizarea situației, astfel încât pericolul să nu se extindă;
- 3.19 Să nu permită ridicarea, deplasarea, distrugerea unui dispozitiv de protecție sau să nu o facă el însuși și să nu împiedice aplicarea metodelor și procedurilor adoptate în vederea reducerii(eliminării pericolului de accidentare) sau îmbolnăvire profesională;
- 3.20 Să întrerupă activitatea și să refuze să o continue dacă nu sînt respectate cerințele de protecție a muncii, fără să fie sancționat pentru aceasta, cu condiția, că astfel să nu dea naștere unui pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională și să anunțe imediat conducătorul său,
- 3.21 Să respecte politica întreprinderii în domeniul calității,mediului,sănătății și securității muncii,conform Standardelor ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.

4 Drepturi

Sudorul electric și cu gaze,categoria 4 are dreptul:

- 4.1 Să ceară de la administrație eliberarea la timp a salopetei și inventarului de muncă;
- 4.2 Să înainteze propuneri referitor la îmbunătățirea condițiilor de muncă și deservirii tehnice a utilajului cu care lucrează;
- 4.3 Să pretindă la un loc de muncă potrivit condițiilor prevăzute de Standardele de stat;

5 Responsabilități

Sudorul electric și cu gaze categoria 4 poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, pentru:

- 5.1 Neîndeplinirea calitativă a lucrărilor;
- 5.2 Nerespectarea regulilor protecției muncii și regulamentelor respective;
- 5.3 Neasigurarea integrității valorilor materiale încredințate;
- 5.4 Nerespectarea obligațiunilor prevăzute de prezenta fișă,Regulamentului intern al compartimentului întreprinderii, instrucțiunilor în domeniu, ordinelor și dispozițiilor persoanelor cu funcții de răspundere;

Șef Stație

Vladimir Ceban

COORDONAT:

Consilier al directorului general ,
reprezentantul managementului

Mihai Chițanu

Șef Serviciul de protecție și prevenire

Sergiu Pîslaru

Şef Serviciul resurse umane

Iuri Goncear

Şef Secția analize economice și prețuri

Trifan Braila

Şef Serviciul juridic

Galina Coteț

Am luat cunoștință: