#### ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

## МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

### І. Область применения карты

- 1. Технологическая карта разработана на монтаж осветительной электроустановки с выполнением открытой проводки в 3-комнатной квартире и применением проводов марки АПВ или ПВ с прокладкой на скобах электроустановочных.
- 2. При привязке карты с конкретным условиям ремонта уточняются объемы работ, калькуляция трудовых затрат, график выполнения процесса и технико-экономические показатели.

#### **II.** Организация и технология строительного процесса

- 1. До монтажа осветительной электроустановки должны быть закончены работы по монтажу перекрытий, перегородок и штукатурные работы.
  - 2. Электромонтажные работы выполняют в две стадии:
  - а) после производства штукатурных работ;

- б) после производства малярных работ.
- 3. По окончании штукатурных работ производится монтажная разметка, пробиваются отверстия и гнезда, сверлятся проходы.
- 4. Разметку производят с помощью разметочного циркуля, шнура, рейки, рулетки и складного метра. Сначала размечают места установки групповых и распределительных щитков, коммутационных аппаратов, светильников и других электроприемников. Затем намечают трассу проводки, отмечают проходы через стенки и перегородки. Разметку выполняют с учетом параллельной прокладки проводов на расстоянии не менее 35 мм один от другого при сечении провода до 10 мм<sup>2</sup>. Расстояние между скобами выдерживают в зависимости от сечения провода (600-1000 мм).

Гнезда и отверстия в кирпичных и бетонных стенах пробивают и сверлят пневмо- или электроинструментом. Скобы закрепляют забиванием или на шурупах.

К деревянным поверхностям скобы крепят гвоздями или шурупами.

- 5. По окончании малярных работ натягивают и закрепляют провода, устанавливают квартирные групповые щитки, светильники, выключатели, штепсельные розетки и подсоединяют их к сети. Осветительную арматуру подвешивают через изоляционную вставку или на крюке к прочному изоляционному покрытию.
- 6. Соединяют и оконцовывают провода опрессовыванием или пайкой. Концы к электрощиткам присоединяют пайкой или с помощью болтовых зажимов.
- 7. Работы по монтажу открытой электропроводки в 3-комнатной квартире выполняет звено из двух человек: электромонтера 4 разряда и электромонтера 2 разряда.

Все работы по монтажу открытой электропроводки осуществляются членами звена совместно. Монтажник 4 разряда перед началом работ производит разметку на стенах и потолке, а монтажник 2 разряда сверлит отверстия и закрепляет ролики. При установке арматуры монтажник 2 разряда подготавливает гнезда и устанавливает подрозетники.

- 8. Основные требования к качеству работ:
- а) закрепление потолочных крюков для комнатной осветительной арматуры должно быть испытано под нагрузкой;

- б) стальные кронштейны, скобы, штанги, крепежные детали должны быть защищены от коррозии (окрашены, никелированы);
- в) допускаемые отклонения при монтаже электроосвещения: отклонения открытой проводки от вертикали и горизонтали на 1 м длины ±2 мм;

предельные отклонения от норм по высоте установки арматуры от пола: выключателей  $14000 \text{ мм} - \pm 50 \text{ мм}$ ; штепсельных розеток  $900 \text{ мм} - \pm 50 \text{ мм}$ ; счетчиков  $1500 \text{ мм} - \pm 50 \text{ мм}$ .

- г) при оценке качества монтажа должны быть учтены результаты электрических замеров.
- 9. При производстве работ надлежит соблюдать следующие правила техники безопасности:
- а) при высоте помещений до 3 м подвешивать провод на потолке и стенах необходимо с использованием стремянок, имеющих приспособление, предохраняющее их от раздвижения;
  - б) включать рубильник и ставить предохранители нужно в диэлектрических перчатках;
  - в) при работе электрифицированным инструментом необходимо:

переносные электроприемники, работающие при напряжении выше 36 В, присоединять к сети посредством шланговых трех- или четырехжильных проводов;

провода к инструменту подвешивать, чтобы они не могли быть повреждены;

заземлять токоведущий провод к нулевому проводу электросети;

- г) нельзя использовать светильник стационарного освещения в качестве переносных приемников тока;
- д) нельзя пробивать отверстия или борозды, стоя на приставной лестнице.
- 10. График выполнения работ, производственная калькуляция и потребные материально-технические ресурсы составлены на монтаж открытой осветительной электроустановки 3-комнатной квартиры.

#### **III. Технико-экономические показатели**

Трудоемкость на весь объем работ (90 м проводки) 4,0 чел.- дня

Трудоемкость на 100 м проводки 4,5 чел.- дня

Выработка на одного рабочего в смену 22,5 м проводки

## IV. Материально-технические ресурсы

Таблица 1

Ν π/π	Наименование	Единица	Коли-

		измерения	чество
Основные конструкции, полуфабрикаты и материалы			
1.	Провод	M	100
2.	Розетки штепсельные	ШТ.	11
3.	Выключатели	ШТ.	4
4.	Переключатели	ШТ.	3
5.	Патроны карболитовые	ШТ.	5
6.	Патроны стеновые	ШТ.	2
7.	Спирали с винтами	ШТ.	100

8.	Квартирный щит на четыре однофазные группы	шт.	1
9.	Ролики	ШТ.	100
Машины, оборудование, инструменты, инвентарь и приспособления			
1.	Клещи	ШТ.	2
2.	Станок-стойка для сверления отверстий в полах, потолках и стенах	ШТ.	1
3.	Приспособление для правки провода	шт.	1
4.	Плоскогубцы универсальные	ШТ.	1

5.	Метр складной	ШТ.	1
6.	Нож монтерский	ШТ.	2
7.	Отвес со шнуром	ШТ.	1
8.	Молоток массой 800 г	ШТ.	2
	Молоток массой до 2 кг	ШТ.	1
10.	Скарпели	ШТ.	2
11.	Шлямбур	ШТ.	2
12.	Мастерок	ШТ.	1
	Набор шаблонов и реек для разметки	1 комплект	1

14.	Лестница-	ШТ.	1
	стремянка		

# V. График выполнения работ

Таблица 2

N n/n	Наименование работ	Единица изме- рения	работ	1 5	емкость на весь	Профессия, разряд и количество	Рабочие смены		
							1	2345	6
1.	Устройство проходов в кирпичных стенах и перегородках, навивка спиралей на винты, заготовка под прокладку провода, пробивка гнезд, вмазка спиралей и укрепление роликов	1 квартира	1	15,91	1,99		2 -		

2.	Заготовка провода, затяжка в готовые проходы и закрепление на роликах	100 м линии	0,9	1,13		Электрики 4 разряда - 1 2 разряда - 1	-	2 -	
3.	Установка штепсельных розеток, установка патронов, переключателей и выключателей с присоединением провода к прибору	1 квартира	1	8,0	1,0			2	
	Итого				4,29				

# VI. Производственная калькуляция трудовых затрат

Таблица 3

	N	Основание	Состав работ	Единица	Объем	Норма	Расценка	Затраты	Стоимость
Ι	$I/\Pi$	к принятым		изме-	работ	времени	на	труда	затрат
		нормам по ЕНиР		рения		на	единицу	на весь	труда
						единицу	измерения,	объем работ,	на весь
						измерения,	руб коп.	чел ч	объем
						чел ч			работ,
L									руб коп

1.	23-1-6	Заготовка под прокладку провода, разметка линии, пробивка гнезд механизированным способом, вмазка спиралей, укрепление скоб	100 м линии	0,90	12,5	6-99	1,41	6-29
2.	23-1-6	Заготовка проводов, затяжка в готовые проходы, вытяжка и закрепление на скобах	100 м линии	0,90	10,5	5-87	1,18	5-28
3.	23-1-1, т. 4, 16	Установка штепсельных розеток с разметкой и сверлением гнезд в кирпичных стенах, упаковкой деревянной розетки с разделкой и очисткой провода от изоляции и	1 прибор	11	0,33	0-14	0,45	1-54

	присоединением прибора к линии						
4.	Подвеска патронов на крюк с разделкой и очисткой провода от изоляции, с присоединением провода к линии	1 светильник	5	0,26	0-14,4	0,16	0-72
5.	Установка стеновых патронов с разметкой, сверлением гнезд в кирпичных стенах, установкой розеток, разделкой и очисткой провода от изоляции.		2	0,185	0-10,3	0,04	0-21

N п/п	Основание к принятым нормам по ЕНиР	Состав работ	Единица изме- рения	работ	времени	единицу	труда на весь объем работ, чел ч	Стои- мость затрат труда на весь объем работ, руб коп
1.		Установка переключателей с розеткой, сверлением гнезд в кирпичных стенах, установкой розеток, разделкой и очисткой провода от изоляции, присоединением к прибору	1 прибор	3	0,26	0-14,4	0,08	0-43
2.		То же, выключателей	1 прибор	4	0,26	0-14,4	1,13	0-53
								_

3. 23-1-14, т. 3,	Устройство	1 труба	2	0,66	0-37,1	0,17	0-74
п. 1	проходов в кирпичных стенах и перегородках с разметкой и механизированным сверлением отверстий, обработкой стенок прохода, укладкой трубок, вмазкой втулок						
4. 23-1-14, т. 3, п. 1	То же, в гипсоволокнистых перегородках	1 труба	4	0,34	0-18,6	0,17	0,74
5. § 73-7	Навивка спиралей на винты или арматурные крюки при длине вмазываемой части до 35 мм	100 шт.	1,27	1,0	0-43,8	0,16	0-56
	Итого						3-96